

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://fit.nt-rt.ru/> || fta@nt-rt.ru

Слесарный инструмент

Инструменты для зачистки и снятия изоляции

Клещи для снятия изоляции и бокорезы мини 2 в 1, 200 мм FIT 60036

FT-60036



Количество инструментов в наборе: 2
Рукоятки: пластиковые

Автомат для зачистки изоляции усиленный Профи 200 мм FIT 60033

FT-60033



Длина: 200 мм
Рукоятки: пластиковые
Усиленные

Автомат для зачистки изоляции д.1,0-3,2 мм, 180 мм FIT 60025

FT-60025



Длина: 180 мм
Диаметр провода: 1,0-3,2 мм
Рукоятки: пластиковые

Клещи для снятия изоляции, диаметр проводов 0,6-2,6 мм, Профи, пластиковая ручка 160 мм FIT 60020

FT-60020



Тип: для снятия изоляции
Толщина проводов: 0,6-2,6 мм
Рукоятки: пластик

**Клещи для снятия изоляции,
диаметр проводов 0,6-2,6 мм,
Профи, прорезиненная ручка 160
мм FIT 60021**

FT-60021



Тип: для снятия изоляции
Толщина проводов: 0,6-2,6 мм
Рукоятки: прорезиненные

**Клещи-автомат для зачистки
изоляции, диаметр проводов 1,0-
5,0 мм FIT 60023**


FT-60023



Назначение: для зачистки проводов
Диаметр проводов: 1-5 мм
Материал: инструментальная сталь,
пластиковая ручка

**Автомат для зачистки изоляции
усиленный 200 мм FIT 60030**

FT-60030



Длина: 200 мм
Рукоятки: пластиковые
Усиленные

**Клещи - автомат для зачистки
изоляции диаметр 1,0-3,2 мм, 180
мм FIT 60026**

FT-60026



Длина: 180 мм
Диаметр кабеля: 1,3-3,2 мм

Автоматические
Рукоятка: пластик

**Клещи для снятия изоляции
" Оптима", красно-черные ручки
160 мм FIT 60003**

FT-60003



Назначение: для снятия изоляции
Длина: 160 мм
Рукоятки: двухкомпонентные

**Клещи для снятия изоляции
" Стайл", черно-желтые ручки 150
мм FIT 60010**

FT-60010



Назначение: для снятия изоляции
Длина: 150 мм
Рукоятки: прорезиненные

**Клещи-автомат для зачистки
изоляции усиленные, диаметр
проводов 1,0-7,0 мм FIT 60024**

FT-60024



Назначение: для зачистки проводов
Диаметр проводов: 1-7 мм
Материал: инструментальная сталь,
пластиковая ручка
Усиленные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93